



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sayaxut I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sayaxut I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0275-43	FECHA:	05/09/2024.




Foto 1: La cubierta de lámina se encuentra en mal estado. En época de lluvia el agua se infiltra. Deteriorando el edificio.



Foto 2: Vista de la parte frontal, láminas oxidadas.



Foto 3: Parte frontal del edificio a cambiar de techo, canales y láminas; oxidados.




Foto 4: Cocina demasiado pequeña, láminas y estructura en mal estado.



Foto 5: Cocina demasiado pequeña, se filtra el agua.



Foto 6: Depósitos de agua en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

