



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 2: Mejoramiento de red de agua entubada



Foto 3: Condiciones actuales de la pila donde se deposita agua entubada.



Foto 4: Cerco perimetral de la escuela en malas condiciones.



Foto 5: El cerco perimetral no brinda mucha seguridad a las instalaciones educativas. Se ha hecho reparaciones parciales con recursos de la comunidad.



Foto 6: Ventanas necesarias para la cocina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Ventana necesaria para la cocina de la escuela



Foto 2: Ventana necesaria para la cocina de la escuela



Foto 3: Reparación de piso del salón de clases



Foto 4: Puertas necesarias, para mayor seguridad



Foto 5: Deterioro del muro de la cocina



Foto 6: Estructura y techo actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Condición de las láminas del salón de clases, actualmente



Foto 2: Láminas en deterioro y con agujeros



Foto 3: Edificio escolar que necesita mantenimiento.



Foto 4: Necesidad de muro y piso para salón de clases



Foto 5: Techo que necesita mantenimiento



Foto 6: Necesidad de reparación de acceso a los baños y muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

