

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	15/04/2024



**Foto 1: Desmontaje del techo y estructura en mal estado**



**Foto 2: Inicio de la instalación de la estructura**



**Foto 3: finalización de la instalación de las tijeras de las aulas.**



**Foto 4: levantado de hileras de block para subir la altura de las aulas**



**Foto 5: finalización de la instalación de la estructura de las aulas**



**Foto 6: inicio de la sustitución de láminas de las aulas**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: inicio de la sustitución de estructura de cocina



Foto 2: inicio de la sustitución de la estructura de la cocina



Foto 3: inicio de la sustitución de láminas de la cocina



Foto 4: inicio de la sustitución de láminas de la cocina



Foto 5: sustitución de las laminas de la cocina



Foto 6: sustitución de puerta de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	29/04/2024



Foto1: inicio de la fabricación del portón



Foto 2: Instalación del portón



Foto 3: Instalación del portón acceso principal




Foto 4: colocacion de block en muro perimetral.



Foto 5: aplicación de pintura en paredes de cocina




Foto 6: aplicación de pintura en todo el edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--