

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: sustitución de estructura y entechado de aulas finalizado.



Foto 2: Instalacion de estructura y lamina de aulas y aplicación de pintura finalizado.



Foto 3: Instalación de estructura y lamina de aulas y aplicación de pintura finalizado.



Foto 4: instalación de estructura y lamina de cocina y aplicación de pintura finalizado.



Foto 5: insalación de portón finalizado.



Foto 6: muro perimetral finalizado.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR.M. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público. 
---	--