



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Coban
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Paquisil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Paquisil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0296-43	FECHA:	21/12/2024



Foto 1: Reparación de costaneras de metal



Foto 2: Reparación de pared de block



Foto 3: Instalación de laminas troqueladas



Foto 4: Reparación de Columnas de concreto



Foto 5: Reparación de piso tipo entortado de pintura roja




Foto 6: pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---