



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CAMCAL CAMPOSANTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMCAL CAMPOSANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0298-43	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: SE REALIZARA PINTADO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR ASI MISMO SE CAMBIARA LAS PUERTAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO.




Foto 2: SE CAMBIARA LAMINAS Y COSTANERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.




Foto 3: SE CAMBIARAN ALGUNAS VENTANAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.




Foto 4: SE MEJORARA LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LAS DOS AULAS.




Foto 5: SE REALIZARA CAMBIO DE TECHO DE LA DIRECCION Y SE PINTARA EL LAS PAREDES.





Foto 6: SE REALIZARA CAMBIO DE PUERTA DE LA DIRECCION QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---