

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Canihá II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canihá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0303-43	FECHA:	10/5/2024



Foto 1: Remozamiento de muro perimetral del establecimiento.




Foto 2: Remozamiento de aulas interior y exterior.



Foto 3: Remozamiento de cocina del establecimiento.




Foto 4: Remozamiento de techo de sanitarios del establecimiento rural.



Foto 5: Remozamiento de techo de aula.



Foto 6: Remozamiento de pared de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 