



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0310-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Cubierta de lamina en mal estado



Foto 2: Estructura de madera en mal estado, requiere cambio



Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado



Foto 4: Estructura en mal estado



Foto 5: Cubierta de lamina requiere ser sustituido




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CDPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
