



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | COBAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ROCJA PONTILA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0311-43 | FECHA: | 7/05/2024 |



Foto 1: Sustitucion de estructura de madera en mal estado



Foto 2: Sustitucion de laminas en mal estado




Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado



Foto 4: Sustitucion de porton en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.R.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 