



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo Cunixpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0320-43	FECHA:	12/04/2024




Foto 1: Sustitución de ventanas y puerta.



Foto 2: Sustitución de ventanas, piso y puerta.



Foto 3: Sustitución de piso.



Foto 4: Sustitución de piso.



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 6: Sustitución cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.R.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público