



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CONCHAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0326-43	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Sustitución de láminas de toda la escuela.



Foto 2: Cernido de paredes.



Foto 3: Pintura de costaneras, para evitar deterioro.



Foto 4: Pintura de interior y exterior.



Foto 4: Repello de paredes,



Foto 5: Cambio de piso de concreto, debido a que se encuentra en muy mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público