



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALICAR 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0361-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Sustrucción de mayo por balcon para mayor seguridad de los alumnos



Foto 2: Instalacion de balcones en el aula nueva del establecimiento



Foto 3: Pintura exterior e interior del establecimiento



Foto 4: Porton del establecimiento en mal estado




Foto 5: Mejramiento de estructura y cubierta, sustitucion de puertas de baño en mal estado



Foto 6: Puerta de bodega en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

