



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TORTUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0365-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Cubierta de lamina en mal estado



Foto 2: Estructura de techo requiere mantenimiento




Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado




Foto 4: Estructura en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fuel
Firma y sello del Presidente de COPPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

