



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN ISIDRO LAS PACAYAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ISIDRO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0368-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Se trabajara el cambio de entechado ya que las laminas ya se encuentran detereorado.




Foto 2: Se realizara la instalacion de canales para las aguas pluviales.



Foto 3: se construira una nueva cocina con piso nuevo y entechado y algunos utensilios.



Foto 4: Se realizara el cambio de pintura al muro interior y exterior.



Foto 5: Se construira dos servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 6: Se trabajara el cambio de cubierta de lamina de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

