



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SENUJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0370-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina



Foto 2: Sustitucion de Estructura de techo por metal



Foto 3: Entortado de concreto liso







Foto 4: Sustitucion de Lamina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---