



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | COBAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA BLANCA SALINAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0372-43 | FECHA: | 7/05/2024 |




Foto 1: Sustitucion de lamina en mal estado




Foto 2: Sustitucion de parales y piso, en mal estado




Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado



Foto 4: Sustitucion de puerta de madera




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF CASERIO TIERRA BLANCA SALINAS



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
