



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0383-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Cubierta de lamina en mal estado




Foto 2: Estructura de madera en mal estado, requiere cambio



Foto 3: Cubierta de lamina requiere sustitucion



Foto 4: Sustitucion de Puerta en mal estado




Foto 5: Requiere cambio a metal, madera en mal estado






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de COPPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

