



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-0431-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: Sustitución de piso concreto por piso ceramico para salón.



Foto2: Sustitución de piso concreto por piso ceramico para tres aulas, 1 dirección y 1 bodega.



Foto 3: Sustitución de piso por piso cerámico de cocina.



Foto 4: Impermeabilización de paredes de aula uno, y levantamiento de muro para la inclinación 45 grados para la distribución de agua.



Foto 5 Reparación de letrina o baño por Fósfa septica.




Foto 6: Sustitución de cableado y reinstalación de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

