



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FINCA PANTUYATE SAMECAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANTUYATE SAMECAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0446-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Sustitución de láminas, se observa el deterioro general de la infraestructura.



Foto 2: Se puede observar que las vigas de madera están deterioradas, se pretende la sustitución por costaneras.



Foto 3: Sustitución de puerta de ingreso por una de metal.



Foto 4: Cambio de entortado, debido a que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Cernido de paredes para las aulas.




Foto 6: Sustitución de vigas por costaneras, en el área del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público