



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0654-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Se puede observar la parte de atrás del Centro Educativo en donde se evidencia el oxido por deterioro de las laminas.



Foto 2: Se observa las vigas y tijeras de madera del centro educativo.



Foto 3: Se observa parte de la estructura de madera en donde se logra ver el desgaste de la madera por la polilla.



Foto 4: Las puertas del centro educativo son de madera y ya están deteriorados por el paso del tiempo.



Foto 5: Las ventanas del centro educativo son de madera y están deteriorados.





Foto 6: El servicio sanitario necesita su remodelación. Ya que no se le ha dado mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MAURICIO CABNAL CAAL Firma y sello del Presidente de la OPF	 ALVARO ESTUARDO LAJ TEZUL Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---