



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>ALTA VERAPAZ</b>	MUNICIPIO:	<b>COBAN</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>PARAJE NUEVA VIDA CHIPANTUN</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>16-01-0930-43</b>	FECHA:	<b>24 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>



Foto 1: MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: ELEBORACION DE TIJERAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: CUBRIMIENTO EN SU TOTALIDAD CON ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: COLOCACION DE TIJERAS EN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la COPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público