



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chiquiche Canahu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquiche Canahu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1123-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. Sustitucion cubiertas de láminas



Foto 2. Sustitucion cubiertas de laminas




Foto 3. Pinturas de interior y exterior




Foto 4. Pinturas interior y exterior




Foto 5. Reparacion de repello y cernido de paredes



Foto 6. Sustitucion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chiquiche Canahu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquiche Canahu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1123-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7. Sustrucion de ventanas



Foto 8. Reparacion de Balcones

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jacuzzi*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Shikin*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

