



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Santo Tomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Ave. 11-47, Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1518-42	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Canales en mal estado



Foto 2: sustitucion de puerta de metal



Foto 3: paredes deterioradas que necesitan ser rehabilitadas



Foto 4: polleton en malas condiciones que necesita ser reparado



Foto 5: laminas y estrucutra de lamians en malas condiciones



Foto 6: piso de cemento quebrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Santo Tomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Ave. 11-47, Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1518-42	FECHA:	Mayo 2024



Foto 7: chorro de lavamanos en malas condiciones



Foto 8: azulejo en lavamanos quebrados



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

