

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2092-43	FECHA:	20/02/2024



Pinturas de muros en interior y exterior



Muro perimetral



Reparación de sistema eléctrico



Reparación de repello y cernido de paredes



Puertas de metal



Mantenimiento de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Batemacc

Firma y sello del Presidente de la OPF

Rafael Quiñones

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2092-43	FECHA:	20/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---