



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Cobán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Setuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-2092-43 | FECHA: | 17/04/2024 AL 14/06/2024 |



Foto 1: Puertas de metal



Foto 2: Ventanas de metal con vidrio



Foto 3: Piso




Foto 4: Canales




Foto 5: Pintura en muros interior y exterior dos aulas



Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Batz Mace
Firma y sello del Presidente de la OPP



Arnaldo Amador
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Cobán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Setuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-2092-43 | FECHA: | 16/04/2024 al 15/06/2024 |





Foto 7: Muro perimetral block y malla



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico




Foto 9: Reparación de repello y cernido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Batz Macz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

