

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nimlasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6209-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: costaneras picadas por el oxido



Foto 2: Las cubiertas de la costanera ya no estan en buenas condiciones Pde la escuela ya no estan completas se añade con un pedazo de madera




Foto 3: costaneras del corredor oxidados




Foto 4: costanera de corredor oxidado y ya empezo a picarse



Foto 5: Las Puertas en mal estado las 5 puertas que tiene el establecimiento.



Foto 6: La parte de debajo de las puertas ya estan picado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Flavio Reginaldo Cancino Firma y sello del Presidente de la OPE	 Edgar Leopoldo Cú Pop Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nimlasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6209-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: La base de la ventana estan oxidado




Foto 2: se cayeron los vidrios por la base que ya no estan bien la parte de atrás



Foto 3: las cuatro ventanas la de enfrente que estan en mal estado




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Flavio Reginaldo Cancino
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




 Edgar Leopoldo Cú Pop
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

