



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA 20 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-7335-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Instalacion de porton de acceso principal al establecimiento



Foto 2: sustitucion de estructura y cubierta, cambio de puertas en malas condiciones



Foto 3: Mejoramiento de las instalaciones de la cocina del establecimiento




Foto 4: porton de acceso al establecimiento



Foto 5: sustitucion de maya por balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

