

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ESPERANZA LEAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9040-43	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto1: Sustitucion de Laminas.



Foto 2: Parte lateral de Aula: Sustitucion de paredes y piso.



Foto 3: Parte Interna: Instalacion de piso de concreto




Foto 4: Sustitucion de Bigas de madera por Costaneras



Foto 5: Sustitucion de paredes de madera por Pared de Block



Foto 6: entrada principal: Sustitucion de pared y Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Natalia Chua pood</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--