



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirreomax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9880-43	FECHA:	01/05/2024



Foto 1: Modulo 1: Laminas dañadas y deterioradas con goteras (tres aulas, corredor, pasillo y cocina.)



Foto 2: Modulo 2: Aulas con poca ventilación ya que no tiene la altura adecuada.




Foto 3: Modulo 3: Ventanal fijo, dañado y sin ventilación en aulas.



Foto 4: Módulo 4: Techado sin canales ni bajadas de agua.



Foto 5: Modulo 5: Ventanas de madera picada y con polilla.



Foto 6: Modulo 6: Puerta de cocina dañada y apollada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriammaricel Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

