



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA CHICIOYOJ SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICIOYOJ SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0003-43	FECHA:	MAYO DE 2024



FOTO 1: Reparación de cocina: cambio de infraestructura, laminas, cernido, cemento para paredes, canalización de concreto para desfogue de agua de lluvia e instalación de cableado eléctrica, focos y accesorios.



Foto 2: Reparación de techo de baño, cambio de infraestructura sustitución de madera por metalica, laminas troquelado, cernido, cemento e instalación eléctrica accesorio y focos.



Foto 3: cambio de techo de dos aulas con laminas troqueladas, instalcion eléctrica, accesorio.



Foto 4: Pintura: aplicación de pintura del edificio de la EORM Aldea Chicoyoj Sector I, dentro fuera del aula y muro perimetral de la escuela.



Foto 5: reparación de puerta principal de entrada de la EORM ALDEA CHICIOYOJ SECTOR I, entechado y pintado con pintura de aceite.



FOTO 6: Reparaciones de red de distribución de energía eléctrica en las dos aulas, baño y cocina de la EORM CHICIOYOJ SECTOR I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del <u>Presidente de la OPF</u>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

