



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNETA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 02 0014 43	FECHA:	MAYO DE 2024'



Foto 1: Cocina en mal estado



Foto 2: Lavadero en mal estado



Foto 3: Tuberías de agua pluvial en mal estado



Foto 4: Canales en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público