

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CHITUL SECTOR VII	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0024-43	FECHA:	22/10/2024



Foto1: Vista externa del modulo de aulas a remozar, se puede observar la situacion actual modulos.



Foto 2: Vista interna del modulo de las aulas, se puede observar la situacion actual del y piso dentro de las cuales se instalará piso porcelanato.



Foto 3: Vista de la situacion actual de aulas, se puede observar piso de cemento a piso porcelanato.



Foto 4: Vista interna de la situacion actual de piso de los modulos de aulas, dentro de los cuales se instalara piso porcelanato.



Foto 5: Vistas internas de la situacion actual y condiciones de la division del salon de computo.



Foto 6: Situacion actual de las divisiones sustitucion de divisiones deterio por goteras y cambios de entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

