

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS BARRIO EL CALVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0155-42	FECHA:	MAYO 2024



FOTO 1: ESTADO ACTUAL COCINA MAL ESTADO




FOTO 2: ESTADO ACTUAL PAREDES DE COCINA



FOTO 3: COCINA



FOTO 4: AULAS UNIDAS




FOTO 5: GRIETAS AULAS



FOTO 6: FACHADA AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS BARRIO EL CALVARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0155-42	FECHA:	MAYO 2024



FOTO 6: PUERTON EN MAL ESTADO



FOTO 7: ENTECHADO EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público