



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                   |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                      | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. "PROFESOR FILIBERTO SIERRA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIJOU       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-02-0156-43                     | FECHA:                         | 30 DE JUNIO        |



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y Sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

