



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN JOSE GUERRERO SIERRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXAJAU, SANTA CRUZ VER, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 02 - 0157 - 43	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto 1: Fachada lateral (Hacia el corredor) de la cocina a remozar.



Foto 2: Fachada lateral de la cocina a remozar.




Foto 3: Interior de la cocina, polletón en mal estado y con altura pequeña.



Foto 4: Interior de la cocina, pared en mal estado por el ahumado del polletón.



Foto 5: Problemas de humedad en el exterior de la cocina.



Foto 6: Ingreso a la cocina, problemas con la apertura de las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

