



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJQUITOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0160-43	FECHA:	MAYO/2024



Foto 1: Vista superior del modolo 1 de trabajo, Aula con cubierta de lamina en mal estado, se solicita sustitucion.



Foto 2: Vista superior del modolo 1 de trabajo. Aula con cubierta de lamina en mal estado, que se necesita sustucion.




Foto 3. Vista del Modulo 2. Corredor. Se solicita estructura y cubierta de la lamina,



Foto 4: Vista frontal Modulo 2 - Corredor. Se solicita cubierta de lamina y estructura




Foto 5: Modulo 3. Direccion y Bodega. Se solicita Cambio de cubierta de Lamina y Estructura.



Foto 6: Modulo 3. Direccion y Bodega. Se solicita Cambio de cubierta de Lamina y Estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adela Chigain Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

