



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJQUITOB, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0160-43	FECHA:	23/07/2024




Foto 1: desmontado de cubierta de lamina y estructura de modulo de trabajo numero 1



Foto 2: Levantado de pared para nivelar altura del modulo de trabajo numero 1




Foto 3: elaboración de estructura de techo del corredor, modulo de trabajo numero 2.




Foto 4: instalación de canales y bajada pluviales, inicio de instalación de techo, modulo de trabajo numero 2.




Foto 5: Destechado y sustitución de estructura de madera de techo de modulo de trabajo numero 3, dirección y bodega




Foto 6: instalación de estructura de techo a modulo de trabajo numero 3, dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Adela Chiquin Coaj*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

