



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJQUITOB, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0160-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: vista superior de modulo de trabajo numero 1, con levantado de pared e instalación de cubierta de lamina



Foto 2: vista interior de modulo de trabajo número 1, con acabados de pared e instalación de techo concluida



Foto 3: vista del corredor, modulo de trabajo numero 2, con estructura de techo, cubierta de lamina e instalación de canales y bajadas de aguas pluviales instaladas




Foto 4: vista del corredor con todos los trabajo de estructura de techo, cubierta de lamina y canales y bajadas de aguas pluviales concluido




Foto 5: vista frontal de modulo de trabajo numero 3, dirección y bodega, con trabajos concluidos.




Foto 6: vista superior de modulo de trabajo numero 3, dirección y bodega con trabajo de instalación de estructura de techo y cubierta de lamina concluidos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

*Adela Chiquin Canal*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

