



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAJK'OXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1602-1202-43	FECHA:	MAYO 2,024



Foto 1: SEGUIMIENTO DE PAREDES DE COCINA




Foto 2: PUERTAS PARA COCINA




Foto 3: PERCIANAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO DE COLOR



Foto 5: REPARACIÓN DE POLLETON



Foto 6: INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Elena Morales
Firma y sello del Presidente de la COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

