REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

	W 			
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA LA ISLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ISLA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-6649-42	FECHA:	Mayo/2024	



Foto 1: En esta fotografía se puede observar que el pequeño muro hecho de material de malla ha sido totalmente destruido.



Foto 2: se puede observar que el espacio entre muro y tierra es bastante pequeño; por lo que con las lluvias que se presentan en estas fechas, el muro no soportará el peso hasta caerse totalmente.




Foto 3: se puede observar y analizar que la tierra que esta encima de la malla es bastante, provocando así la filtracion de aguas pluviales y aguas negras.



Foto 4: en ésta fotografía se observa el peligro que existe en el desbordamiento de tierra, ya que al desplomarse todo, se vendra con arboles y vegetación sobre el Establecimiento.



filtracias de agua, por deslisamiento de tierra.



Foto 6: se observa la filtracion total de aguas pluviales al establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la GROSA LA

Firman Sello Director Centro Edicativo Publico