



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9038-43	FECHA:	MAYO 2024




Foto1: reparacion de cocina



Foto 2: reparacion de techo



Foto 3: reparacion de piso



Foto 4: sustitucion de polleton



Foto 5: cambio de puerta



Foto 6: reparacion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público