



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9517-43	FECHA:	1/07/2024




Foto1: Aula, Trabajando en la sustitucion de piso por piso ceramico.



Foto 2: Baños, sustitucion de puertas en el area de servicios sanitarios de los estudiantes.



Foto 3: Aulas, trabajando en la repacion del sistema electrico.




Foto 4: Cocina, trabajando en la sustitucion de piso por piso ceramico en el area de cocina.




Foto 5: Cocina, sustitucion de vigas de madera por vigas de metal en el area de la cocina.



Foto 6: Cocina, trabajando en la sustitcion de ventanas en el area de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

