

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9517-43	FECHA:	15/07/2024




Foto1: Aula, piso ceramico en las 6 aulas del establecimiento.



Foto 2: Baños, puertas ya intaladas en el servicio sanitario de los estudiantes.



Foto 3: Sistema Electrico, ya instalados en perfectas condiciones.



Foto 4: Cocina, Instalacion de piso ceramico en el area de la cocina.




Foto 5: Cocina, Cambio de láminas por laminas troqueladas, vigas de madera por vigas de metal.



Foto 6: Cocina, Instalacion de ventas de metal mas vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público