



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO PANBON GRANDE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PANBON GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03--0010-43 | FECHA: | 26/02/2024 |




Foto 1: DERRUMBE EN PARTE TRASERA DE MÓDULO DE AULAS



Foto 2: DERRUMBE EN PARTE TRASERA DE MÓDULO DE AULAS



Foto 3: DERRUMBE EN PARTE TRASERA DE MÓDULO DE AULAS



Foto 4: DERRUMBE EN PARTE TRASERA DE MÓDULO DE AULAS



Foto 5: MURO DAÑADO DESPUÉS DE DERRUMBE



Foto 6: MURO DAÑADO POR DERRUMBE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

