



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pambon Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0010-43	FECHA:	20/05/24



Foto1: ARMADURAS PARA COLUMNAS DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 2: INGRESO DE MATERIALES A LUGAR DE OBRA EN PROCESO.



Foto 3: PERFORACIÓN DE 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD PARA CIMIENTOS.



Foto 4: PROCESO DE COLOCACIÓN DE ZAPATAS.



Foto 5: AVANCES EN PROCESO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: PROCESO DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVANCES DE 90%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

