



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CERRO VERDE ALDEA EL RANCHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0012-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024




Foto1: 6 balcones y 6 ventanas en esta clase



Foto 2: Puerta para esta clase



Foto 3: Cambio de estructura y láminas del techo de la cocina



Foto 4: 3 balcones y 1 ventana de la cocina



Foto 5: El piso de torta de cemento esta muy deteriorado



Foto 6: Piso muy deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CERRO VERDE ALDEA EL RANCHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0012-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024




Foto 7: ventana deteriorada de la cocina



Foto 8: Piso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público