



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CERRO VERDE ALDEA EL RANCHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0012-43	FECHA:	23 DE MAYO DE 2024



Foto1: Finalización de instalación de 6 balcones y 6 ventanas en esta clase




Foto 2: Finalización de instalación de puerta de metal para esta clase



Foto 3: Finalización de cambio de estructura y láminas del techo de la cocina




Foto 4: 3 Finalización de instalación de balcones y 1 ventana de la cocina



Foto 5: Finalización de colocación piso cerámico en el aula de preprimaria



Foto 6: Finalización de colocación piso cerámico en el aula de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la EORM COMUNIDAD CERRO VERDE




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CERRO VERDE ALDEA EL RANCHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0012-43	FECHA:	23 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Finalización de colocación de piso cerámico en el aula nueva.



Foto 2: Finalización de colocación de piso cerámico en el aula de tercero y sexto primaria.



Foto 3: Finalización de colocación de piso cerámico en la dirección.



Foto 4: Finalización de instalación de láminas laterales en el techo del aula nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CERRO VERDE ALDEA EL RANCHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0012-43	FECHA:	23 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Finalización de instalación de una ventana y balcon en la cocina.



Foto 2: Finalización de instalación de piso cerámico en el aula de preprimaria.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público