

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE MADERA A BLOCK



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL




Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalva

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PORTON DE MADERA Y MALLA POR METAL



Foto 8: MEJORAMIENTO LOSA DE SANITARIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público