

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN MAERTHA RUIZ DE JUAREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. AVENIDA 5-57 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0041-42	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: SE OBSERVA DETERIORO DE SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 2: SE OBSERVA VARIOS SANITARIOS CON TAPA DE DEPOSITO QUEBRADAS



Foto 3: SE OBSERVA EL PISO EN MAL ESTADO



Foto 4: SANITARIOS SIN LA TAPA DE LA TAZA PROVOCANDO OLORES FÉTIDOS




Foto 5: SE OBSERVA LA PRESENCIA DE HUMEDAD AVANZADA EN LA TERRAZA DEL AREA DE SANITARIOS



Foto 6: FALTA DE CHORROS Y LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN MARTHA RUIZ DE JUAREZ J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. AVENIDA 5-57 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0041-42	FECHA:	16/05/2024



Foto 7: TECHO EN MAL ESTADO, LÁMINAS DOBLADAS Y CON AGUJEROS.



Foto 8: DETERIORO DE PARED Y TERRAZA CON FILTRACIÓN DE AGUA.



Foto 9: ESPACIO MUY PEQUEÑO DE BODEGA



Foto 10: CHORROS EN MAL ESTADO NO CUBREN LA EXPECTATIVA PARA LA DEMANDA ESCOLAR



Foto 11: AREA DE TINACOS EN MALAS CONDICIONES.



Foto 12: FALTA DE ENTECHADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN MARTHA RUIZ DE JUAREZ J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. AVENIDA 5-57 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0041-42	FECHA:	16/05/2024




Foto 13: SE OBSERVA LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN AULAS.



Foto 14: SE OBSERVA LA PINTURA DETERIORADA EN VARIAS AULAS.




Foto 15: HUMEDAD EN DIFERENTES AULAS.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---