

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0044-41	FECHA:	13 MAYO DE 2024



FOTO NO.1 ELECTRIFICACION ESCUELA, SE PONDRAN 2 BOMBILLAS POR CADA AULA



FOTO NO. 2 SE COLOCARA TOMA CORRIENTES 3 POR AULA Y EN PASILLO



FOTO NO. 3 ACOMETIDA ELECTRICA DE CALLE A ESCUELA



FOTO NO. 4 NIVELACION DE MURO PERIMETRAL A DOS METROS Y MEDIOFREENTE A ESCUELA



FOTO NO. 5 REMOCION DE POLLETON Y CHIMENEAS



FOTO NO 6 COCINA PILA DE CONCRETO Y MESA DE TRABAJO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Emmanuel Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0044-41	FECHA:	13 MAYO DE 2024



FOTO NO.7 PINTURA GENERAL DE ESCUELA



FOTO NO. 8 PISO Y AZULEJO BAÑOS



FOTO NO. 9 PUERTAS BAÑOS



FOTO NO. 10 MUEBLE LIBRERA DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Carrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público